

FIG. 1
(PRIOR ART)




FIG. 2




FIG. 3A

FIG. 3B

FIG. 3C




FIG. 3D

FIG. 3E

FIG. 3F




FIG. 4A




FIG. 4B




FIG. 5




FIG. 6A




FIG. 6B




FIG. 7A




FIG. 7B




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15A





FIG. 15B




FIG. 16



0	0	0	0	
0	0			
0		0	0	
0		0		
0			0	0

A = Lossless

0	0	0	0	
0	0			
0		0	1	
0		0		
0			1	1

B

0	0	0	1	
0	0			
0		0	1	
1		0		
1			1	1

C

0	0	0	1	
0	0			
0		1	1	
1		1		
1			1	1

D

0	0	1	1	
0	0			
1		1	1	
1		1		
1			1	1

E

0	0	1	1	
0	0			
1		1	2	
1		1		
1			2	2

F

0	0	1	1	
0	1			
1		1	2	
1		1		
1			2	2

G


0	0	1	2	
0	1			
1		1	2	
1		1		
2			2	2

H

0	1	1	2	
1	1			
1		1	2	
1		1		
2			2	2

I


FIG. 17



J

K


L



M

N

O



P

Q

R

FIG. 18



0	0	0	2		all	0	2	2	all	
0	0					2	2			
0		1				2		3		
2			3			4			all	

Luminance

Chrominance

Chrominance

FIG. 19



2000




FIG. 20





FIG. 21



0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
0	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

3LL 5HL,LH 5HH 4HL,LH 4HH 3HL,LH 3HH 2HL,LH 2HH 1HL,LH 1HH

FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28